



Wie viel Energiesparpotenzial steckt in Ihrem Gebäude?

Unabhängig ob Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus oder Gewerbegebäude: Thermografieaufnahmen der Gebäudehülle geben wertvolle Hinweise auf mangelhafte Wärmeisolierung oder Wärmebrücken. Auf den Bildern der Wärmebildkamera wird anhand farblicher Unterschiede erkennbar, an welchen Stellen des Gebäudes die meiste Energie verloren geht resp. wo diese bei entsprechender Sanierung eingespart werden kann. Qualitativ hochwertige Aufnahmen können nur bei kalten Aussentemperaturen, vorzugsweise in den Wintermonaten, gemacht werden. Wir erstellen die entsprechenden Aufnahmen, zeigen die energetischen Schwachstellen auf und geben Tipps zu deren Beseitigung.



Ihre Vorteile

- Lokalisierung von Wärmebrücken und Wärmeverlusten
- Erkennen undichter Türen und Fenster
- Ortung von Durchfeuchtungen bzw. Leckagen
- Grundlage für eine energetische Sanierung



Unser Angebot

Thermografieaufnahme und Kurzanalyse
Im Rahmen von Aktionen

CHF 300.–, exkl. MWST
CHF 150.–, exkl. MWST



Ihr persönlicher Ansprechpartner bei der Energie Opfikon AG

Herr Richard Müller, Geschäftsführer
Tel. 043 544 86 20
E-Mail: richard.mueller@energieopfikon.ch

